



LOGÍSTICA TOPS
VEROTIN S.A. · DESDE 1985

OPERADOR LOGÍSTICO 3PL
BARRACAS · BUENOS AIRES

HIGIENE · SEGURIDAD · MEDIO AMBIENTE

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo — Ley 19.587/72 y Decreto 351/79 — y Normas de Medio Ambiente

— VEROTIN S.A. · Logística TOPS

DATOS DE LA CONSTANCIA

05-01-2026

FECHA DE EMISIÓN

MAGALDI 1765

ESTABLECIMIENTO · CABA

CON-HS-VT-001

CÓDIGO



IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Datos de la inspección

Razón social	VEROTIN S.A.
Nombre de fantasía	LOGÍSTICA TOPS
Rubro / actividad	Recepción, almacenamiento y despacho de mercaderías de terceros
Dirección	Agustín Magaldi 1765 — Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Marco normativo	Ley 19.587/72 · Decreto 351/79 · Normativa ambiental CABA y Nación



Se deja constancia de que se ha inspeccionado el establecimiento de VEROTIN S.A., verificando el cumplimiento de los aspectos reglamentarios establecidos en la Ley 19.587/72 (Higiene y Seguridad en el Trabajo), su Decreto 351/79 y las normativas de Medio Ambiente. Los aspectos verificados se detallan a continuación.

ASPECTOS VERIFICADOS · 1 A 7

01

Condiciones de construcción contra incendio

Cumple las condiciones C1 (6.2.1.), C4 (6.2.14.) y C7 (6.2.7.) — Decreto 351/79, Anexo VII, Cap. 18.

02

Condiciones de extinción

Cumple las condiciones E4 (7.2.4.) y E13 (7.2.13.) — Decreto 351/79, Anexo VII, Cap. 18.

03

Medios de escape

Cumple la situación de los medios de escape (3.2.) — Decreto 351/79, Anexo VII, Cap. 18.

04

Señalización

El edificio se encuentra perfectamente señalizado.

05

Luz de emergencia

Presente en vías de evacuación y sectores comunes.

06

Medios de extinción disponibles

Matafuegos en cantidad suficiente, en condiciones de uso y con carga actualizada. Instalación fija contra incendio con cañerías de 63,5 mm, certificada por empresa registrada ante el GCABA, con oblea vigente.

07

Limpieza y desinfección del tanque de agua potable

Se realiza en forma semestral por empresa registrada ante el GCABA. Dispone del certificado correspondiente.



ASPECTOS VERIFICADOS · 8 A 13

08

Desinsectación y fumigación

Se realiza en forma mensual, cumpliendo la Ordenanza Municipal 36.352/80. Dispone del certificado correspondiente.

09

Instalación eléctrica

En buenas condiciones de uso. Posee puesta a tierra con su correspondiente certificado de medición.



Certificado de Aptitud Ambiental

Emitido por la Agencia de Protección Ambiental (APRA).

11

Ventilación

Ventilación natural conforme al Cap. 11 del Decreto 351/79.

12

Sistema de autoprotección

Aprobado por Defensa Civil.

13

Elementos de protección personal

El personal dispone de ropa de trabajo y EPP acordes a sus tareas.



CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo verificado en los puntos 1 a 13, el establecimiento correspondiente a la empresa VEROTIN S.A. cumple con las exigencias reglamentarias establecidas en la Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79, y con las normativas de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación.

Profesional interviniente

Responsable de Higiene y Seguridad — Matrícula habilitante

LUGAR Y FECHA

C.A.B.A., 05 de enero de 2026

Transcripción institucional de la Constancia de Cumplimiento de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19.587/72) y de Medio Ambiente del establecimiento. El documento original, con firma, sello y matrícula del profesional interviniente y los certificados de respaldo (matafuegos, instalación fija contra incendio, limpieza de tanque, fumigación, puesta a tierra, aptitud ambiental APRA y autoprotección de Defensa Civil), se encuentra a disposición para los procesos de homologación y due diligence.